

PLAN REMONTÓW NA 2025 r.

OSIEDLE „ŚLICHOWICE II”

Nieruchomość: Ślichowice II/1 o pow. uż. mieszkań i lokali użyt.: 25.477,70 m²
(w skład Nieruchomości wchodzi budynki: Massalskiego 11, Kaznowskiego 3, 7, Kredowa 6, 8, Karbońska 4.)

Lp.	Adres budynku	Wyszczególnienie robót do wykonania	jed. miary	Ilość
1	Karbońska 4	Przeгляд 5-cio letni instalacji elektrycznej i odgromowej		
		ilość klatek schodowych	szt.	7
		ilość mieszkań	szt.	105
		Instalacja odgromowa	szt.	1
		Razem		
2.	Kaznowskiego 7	Przeгляд 5-cio letni instalacji elektrycznej i odgromowej,		
		ilość klatek schodowych	szt.	3
		Ilość mieszkań	szt.	45
		Instalacja odgromowa	szt.	1
		Razem		
3.	Nieruchomość	Badanie wyłączników przeciwpożarowych na klatkach schodowych	szt.	76
4.	Nieruchomość	Dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej		
5.	Kaznowskiego 7	Malowanie balkonów z jednoczesną miejscową reperacją ubytków wypraw tynkarskich powłok malarskich w technologii farb „Weber” i okuciem gzymsów balkonów obróbkami z blachy powlekanej	szt.	45
7.	Kredowa 6	Wymiana drzwi do klatek schodowych od strony podwórka	szt.	3
8.	Massalskiego 11	Wymiana drzwi do klatek schodowych od strony podwórka	szt.	11
9.	Kaznowskiego 3	Wymiana drzwi do klatek schodowych	szt.	13
10.	Kredowa 8 m 33 Massalskiego 11/50	Remont balkonu	szt.	2
11.	Kredowa 8	Remont daszków wiatrołapów (naprawa pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych i wymianą obróbek blacharskich z wymianą tzw. żygaczy na rury)	szt.	7

12.	Kredowa 6 - 8	Modernizacja placu zabaw		
13.	Kaznowskiego 3 Massalskiego 11	Montaż szlabanu przy wjeździe z ul. Kaznowskiego	szt.	1
14.	Wymiennikownia W - 1	Urządzenie do uzdat. Ccw.		
		Wym. uszcz. z membraną TV-02	szt.	1
		Wymiana elektrody	szt.	1
15.	Wymiennikownia W - 2	Urządzenie do uzdat. Ccw.		
		Wym. uszcz. z membraną TV-01	szt.	1
		Wymiana złoża filtrującego	szt.	1
16.	Kredowa 8	Drobne prace brukarskie (obniżenie wystających kostek brukowych)	m ²	10

Nieruchomość: Ślichowice II/2 o pow. uż. mieszkań i lokali użyt. 16.571,60 m²
(w skład Nieruchomości wchodzi budynki: Karbońska 1,3, Raciborskiego 10,12.)

Lp.	Adres budynku	Wyszczególnienie robót do wykonania	jed. miary	Ilość
1.	Nieruchomość	Badanie wył. p.poż	szt.	52
2.	Karbońska 1	Przeгляд 5-cio letni instalacji elektrycznej i odgromowej:		76
		- mieszkania	szt.	4
		- lokale usługowe		7
		- klatki schodowe		1
3.	Karbońska 3	Przeгляд 5-cio letni instalacji elektrycznej i odgromowej		60
		- mieszkania,	szt.	5
		- klatki schodowe		1
		- instalacja odgromowa		
4.	Karbońska 3 Raciborskiego 12	Likwidacja zapadliska na łuku jezdni,		1
		- montaż kraty odwodnieniowej,	szt.	3,0
		- przełożenie chodnika,	m ²	20,00
		- przełożenie płyt ażurowych	m ²	
5.	Raciborskiego 10	Remont płyty balkonowej mieszkań 34 i 36	m ²	1
6.	Nieruchomość	Dof. do wymiany okien.		
7.	Wymiennikownia W - 6	Urządzenie do uzdat. Ccw.		
		Wym. uszcz. z membraną TV-01	szt.	1
		Wymiana rozdzielni	szt.	1

8.	Karbońska 3	Malowanie balkonów z jednoczesną miejscową reperacją ubytków wypraw tynkarskich i powłok malarskich w technologii farb „Weber” i okuciem gzymsów balkonów obróbkami z blachy powlekanej	szt.	60
9.	Raciborskiego 10 klatki schodowe 1 - 6	Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych		H/S
			szt.	(0,58/2,06) 10
			szt.	(0,85/2,06) 24
			szt.	O-34 4
			szt.	O-26 4

Nieruchomość: Ślichowice II/3 o pow. uż. mieszkań i lokali użyt. 20.594,10 m² (w skład Nieruchomości wchodzi budynki: Raciborskiego: 14,16,18,20, Kaznowskiego 9,13, Karbońska 5,5a .)

Lp.	Adres budynku	Wyszczególnienie robót do wykonania	jed. miary	Ilość
1.	Nieruchomość	Badanie wyłączników p.poż. na klatkach schodowych	szt.	72
2.	Raciborskiego 14	Wykonanie hydroizolacji płyty balkonowej m 109 i 112		
3.	Raciborskiego 16	Remont daszków wiatrołapów kl. schodowe 1-12, 13-28, 65-80, 81-96,	szt.	4
4.	Raciborskiego 14	Remont daszków wiatrołapów kl. schodowe 1-16, 17-18, 61-72, 101-112,	szt.	5
5.	Raciborskiego 18	Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych od nr III ÷ do V		h/s
				1,2/0,6 L2/P4
				1,12/0,87 L8 /P8
				1,45/0,87 L2/P2
6.	Kaznowskiego 9	Modernizacja dojść do klatek schodowych od strony wschodniej budynku: - podesty - dojścia + opaska przy wiatrołapie	m ²	9,00 33,00
7.	Karbońska 5	Modernizacja dojść do klatek schodowych od strony wschodniej budynku: - podesty		35,00

	Klatki schodowe od nr 1 do 5 od strony zachodniej budynku	- dojścia + opaska przy wiatrołapie + studnia + schody	m ²	176,0 1
8.	Raciborskiego 16	Modernizacja dojść do klatek schodowych od strony wschodniej budynku: - podesty - dojścia + opaska przy wiatrołapie	m ²	34,0 99,00
9.	Raciborskiego 20	Modernizacja dojść do klatek schodowych od strony wschodniej budynku: - podesty - dojścia + opaska przy wiatrołapie	m ²	14,00 66,00
10.	Kaznowskiego 13	Zadanie 1. Modernizacja dojść do klatek schodowych od strony wschodniej budynku: - podesty - dojścia + opaska przy wiatrołapie + chodniki dojścia do budynku + teren przy altance (Wymiana płytek chodnikowych na kostkę)	m ²	9,60 243,00
11.	Nieruchomość	Dofinansowanie do wymiany okien		
12.	Raciborskiego 20 Kaznowskiego 13	Malowanie klatek schodowych wraz z malowaniem wiatrołapu + str. zew., pomieszczeń wspólnych w tym korytarza piwnic	szt.	3 2
13.	Raciborskiego 14-16 Plac zabaw	Wykonanie podłoża bezpiecznego w rejonie huśtawki „Piotr”.	m ²	30,0
14.	Wymiennikownia W - 7	Urządzenie do uzdat. Ccw.		
		Wym. uszcz. z membraną TV-02	szt.	1
		Wymiana elektrody	szt.	1
		Wymiana rozdzielni	szt.	1
15.	Raciborskiego 14 kl. schodowa mieszkań 93-100	Modernizacja wejścia do klatki schodowej od strony południowej modernizacją tynku murków, wykonaniem studni chłonnej, wyk. podestu z kostki brukowej	szt.	

Nieruchomość: Ślichowice II/4 o pow. uż. mieszkań i lokali użyt. 408,50 m² (w skład Nieruchomości wchodzi budynki: Karbońska 3abc pawilony.)

Lp.	Adres budynku	Wyszczególnienie robót do wykonania	jed. miary	Ilość
1.	Karbońska 3A Karbońska 3B Karbońska 3C	Wymiana koryt odprowadzających wodę opadową Likwidacja zapadliska	mb	35
			m ²	2,5

Nieruchomość: Ślichowice II/7 o pow. uż. mieszkań i lokali użyt. 11.496,90 m² (w skład Nieruchomości wchodzi budynki: Jurajska 2,4, Massalskiego 17.)

Lp.	Adres budynku	Wyszczególnienie robót do wykonania	jed. miary	Ilość
1.	Nieruchomość	Badanie wyłączników przeciwpożarowych na klatkach schodowych	szt.	44
2.	Nieruchomość	Dofinansowanie do wymiany okien		
3.	Massalskiego 17	Wykonanie oblicowania kominów wentylacyjnych z blachy powlekanej z ich dociepleniem oraz wymianą kołnierzy wywiewek kan. sanitarnej	szt.	40
4.	Nieruchomość	Wykonanie podłoża bezpiecznego pod huśtawką „Piotr” na podbudowie z betonu B 15	m ²	30
5.	Massalskiego 17 m 91	Sprawdzenie ciągłości izolacji termicznej na połączeniu połaci dachu i ściany szczytowej		
6.	Jurajska 2 Wymiennikownia	Serwis urządzenia do uzdatniania ciepłej wody użytkowej. - wym. membrany z uszcz. - wymiana elektrody	szt.	1
			szt.	1
7.	Jurajska 4 Wymiennikownia	Serwis urządzenia do uzdatniania ciepłej wody użytkowej. - wym. membrany z uszcz. - wymiana elektrody	szt.	1
			szt.	1
8.	Nieruchomość	Udział w kosztach modernizacji altany śmietnikowej.		

Nieruchomość: Ślichowice II/8 o pow. uż. mieszkań i lokali użyt. 1.434,27 m²
o pow. garaży 211,30 m² (w skład Nieruchomości wchodzi budynek: Jurajska 3.)

Lp.	Adres budynku	Wyszczególnienie robót do wykonania	jed. miary	Ilość	
1.	Jurajska 3	Badanie wyłączników przeciwpożarowych na klatkach schodowych	szt.	6	
2.		Przeгляд 5-cio letni instalacji odgromowej i elektrycznej:	szt.		
		- mieszkania ,			18
		- kl. schodowa			3
		- instalacja odgromowa			1
	- garaże	12			
3.		Modernizacja altany śmietnikowej (udział w kosztach)			
4.		Wykonanie odwodnienia przed wjazdami do garaży			

Nieruchomość: Ślichowice II/9

o pow. uż. mieszkań i lokali użyt.

5.425,40 m²

o pow. garaży

281,40 m²

(w skład nieruchomości wchodzi budynek: Jurajska 6,8,10 .)

Lp.	Adres budynku	Wyszczególnienie robót do wykonania	jed. miary	Ilość
1.	Nieruchomość	Badanie wyłączników przeciwpożarowych na klatkach schodowych	szt.	30
2.	Jurajska 6	Przeгляд 5-cio letni instalacji odgromowej i elektrycznej:	szt.	44
		- mieszkania ,		4
		- kl. schodowa		1
		- instalacja odgromowa		1
3.	Jurajska 8	Przeгляд 5-cio letni instalacji odgromowej i elektrycznej:	szt.	32
		- mieszkania ,		4
		- kl. schodowa		1
		- instalacja odgromowa		1
		- wymiennikownia		16
4.	Jurajska 10	Przeгляд 5-cio letni instalacji odgromowej i elektrycznej:	szt.	43
		- mieszkania ,		4
		- kl. schodowa		1
		- instalacja odgromowa		1
		- wymiennikownia		2
		lok. usługowe		4
5.	Nieruchomość	Modernizacja altany śmietnikowej (udział w kosztach)		
6.	Jurajska 6	Odbudowa studni drenażowej	szt.	1
7.	Nieruchomość	Dof. do wymiany stolarki okiennej		
8.	Jurajska 6, 8, 10 Wymiennikownie	Zadanie 1. Płukanie przepływowych podgrzewaczy wody typu „JAD”	szt.	6
		Zadanie 2. Modernizacja systemu uzupełniania nośnika energii cieplnej	szt.	3

Nieruchomość: Ślichowice II/10 o łącznej pow. użytkowej mieszkań i lokali usługowych 2.960,50 m² (w skład nieruchomości wchodzi budynek: Massalskiego 19.)

Lp.	Adres budynku	Wyszczególnienie robót do wykonania	jed. miary	Ilość
1.	Nieruchomość Massalskiego 19	Badanie wyłączników przeciwpożarowych na klatkach schodowych	szt.	12
2.		Wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej nr 2	szt.	H/S
				1,15/0,87 L2/P2
				0,84/0,88 L1/P1
3.	Dof. do wymiany stolarki okiennej			
4.	Massalskiego 19 Wymiennikownia	Zadanie 1. Płukanie przepływowych podgrzewaczy wody typu „JAD”	szt.	2
		Zadanie 2. Modernizacja systemu uzupełniania nośnika energii cieplnej	szt.	1

Nieruchomość: Ślichowice II/11 o pow. uż. mieszkań i lokali użyt. 4.482,66 m²
o pow. garaży 419,90 m² (w skład nieruchomości wchodzi budynki: Triasowa 6,8,10,12 .)

Lp.	Adres budynku	Wyszczególnienie robót do wykonania	jed. miary	Ilość
1.	Nieruchomość	Badanie wyłączników przeciwpożarowych na klatkach schodowych	szt.	24
2.	Triasowa 6	Przegląd 5-cio letni instalacji odgromowej i elektrycznej:	szt.	20
		- mieszkania ,		2
		- kl. schodowe		1
		- inst. odgromowa		2
3.	Triasowa 8	Przegląd 5-cio letni instalacji odgromowej i elektrycznej:		
		- mieszkania		22
		- kl. schodowe		2
		- inst. odgromowa		1
4.	Triasowa 10	Przegląd 5-cio letni instalacji odgromowej i elektrycznej:	szt.	
		- mieszkania ,		24
		- kl. schodowe		3
		- inst. odgromowa		1
		- garaże		12
		- wymiennikownia		1
5.	Triasowa 12	Przegląd 5-cio letni instalacji odgromowej i elektrycznej:	szt.	
		- mieszkania ,		24
		- kl. schodowe		3
		- inst. odgromowa		1
		- garaże		12
		- wymiennikownia		1
6.	Triasowa 10 - 12 Wymiennikownia	Zadanie 1. Płukanie przepływowych podgrzewaczy wody typu „JAD” Zadanie 2. Modernizacja systemu uzupełniania nośnika energii cieplnej	szt.	4
	Triasowa 10 - 12	Zadanie 3.		

	Wymiennikownie	Diagnostyka automatyki sterującej wymiennikownią	szt.	2 2
7.	Triasowa 12	Sprawdzenie ciągłości izolacji termicznej m 8 od str. północnej		
8.	Triasowa 10	Wymiana płytek gress na kostkę brukowa przy wjazdach do garaży 10,12,17-20	m ²	24

Nieruchomość Ślichowice II/12 o pow. uż. mieszkań i lokali użyt. 8.495,80 m² o pow. garaży 317,00 m² (w skład Nieruchomości wchodzi budynek: Tektoniczna 2 .)

Lp.	Adres budynku	Wyszczególnienie robót do wykonania	jed. miary	Ilość
1.	Tektoniczna 2	Badanie wyłączników przeciwpożarowych na klatkach schodowych	szt.	30
2.	Tektoniczna 2	Przegląd 5-cio letni instalacji odgromowej i elektrycznej:		
		- mieszkania	szt.	155
		- garaż	szt.	20
		- inst. odgromowa	szt.	1
		- wymiennikownia	szt.	1
		- lok. usł.	szt.	4
		- kl. schodowe	szt.	14
3.	Tektoniczna 2	Wykonanie hydroizolacji płyty balkonowej m 137		
4.	Tektoniczna 2	Wykonanie studni chłonnej przy wej. do lokalu ADM		
5.	Tektoniczna 2	Remont daszków wiatrołapów klatki schodowe IX-XIV	szt.	6
6.	Tektoniczna 2	Dofinansowanie do wymiany okien		
7.	Tektoniczna 2	Remont elewacji metoda lekko mokrą BSO (kontynuacja)	m ² m ²	288,00 28,00
		Malowanie balkonów w rejonie prowadzenia prac dociepleniowych	szt.	8
8.	Tektoniczna 2 wymiennikownia	Wym. uszcz. z membraną	szt.	1
		Diagnostyka automatyki sterującej wymiennikownią		

Nieruchomość: Ślichowice II/13

o pow. uż. mieszkań i lokali użyt. 4.377,10 m² o pow. garaży 313,80 m²

(w skład Nieruchomości wchodzi budynek: Tektoniczna 4.)

Lp.	Adres budynku	Wyszczególnienie robót do wykonania	jed. miary	Ilość
1.	Nieruchomość	Badanie wyłączników przeciwpożarowych na klatkach schodowych i wymiennikowni	szt.	18
2.	Tektoniczna 4 wymiennikownia	Diagnostyka automatyki stresującej pracą wym.	szt.	1
3.		Płukanie przepływowych podgrzewaczy wody typu „JAD” w wymiennikowni	szt.	2

Nieruchomość: Ślichowice II/14 o pow. uż. mieszkań i lokali użyt. 6.880,10 m²

(w skład Nieruchomości wchodzi budynki: Tektoniczna 6, Fałdowa 5.)

Lp.	Adres budynku	Wyszczególnienie robót do wykonania	jed. miary	Ilość
1.	Nieruchomość	Badanie wyłączników przeciwpożarowych na klatkach schodowych.	szt.	24
2.	Tektoniczna 6 kl. schodowe 4 - 5	Odnowienie powłok malarskich na balkonach w tym balustrada przy lokalu usługowym kl. schodowa	szt.	23
3.	Fałdowa 5 od str. wschodniej	Wyk., stanowiska dla os. niepełnosprawnej z utwardzeniem terenu	1	
		Poszerzenia stanowiska parkingowego	1	
4.	Wymiennikownia	Płukanie przepływowych podgrzewaczy wody typu „JAD” w wymiennikowni	szt.	2
		Wym. elektrody		1
		Wym.uszczel. wraz z memb.		1
		Wymiana złoża filtrującego ccw.		1
5.	Tektoniczna 6	Wykonanie hydroizolacji płyty balkonowej m 42		
6.	Fałdowa 5 m 28	Sprawdzenie ciągłości izolacji termicznej ścian szczytowych od strony wschodniej i zachodniej		

Nieruchomość: Ślichowice II/15 o pow. uz. mieszkań i lokali użyt. 6 373,80 m² o pow. garaży 324,80 m² (w skład Nieruchomości wchodzi budynek: Tektoniczna 8,10,12, Fałdowa 6).

Lp.	Adres budynku	Wyszczególnienie robót do wykonania	jed. miary	Ilość	
1.	Nieruchomość	Badanie wyłączników przeciwpożarowych na klatkach schodowych	szt.	22	
2.	Tektoniczna 8	Przeгляд 5-cio letni instalacji odgromowej i elektrycznej:	szt.		
		- mieszkania			20
		- inst. odgromowa			1
		- kl. schodowa			2
3.	Tektoniczna 10	Przeгляд 5-cio letni instalacji odgromowej i elektrycznej:	szt.		
		- mieszkania			30
		- inst. odgromowa			1
		- kl. schodowa			3
		- wymiennikownia			1
4.	Tektoniczna 12	Przeгляд 5-cio letni instalacji odgromowej i elektrycznej:	szt.		
		- mieszkania			28
		- inst. odgromowa			1
		- kl. schodowa			3
		- garaże			23
5.	Fałdowa 6	Przeгляд 5-cio letni instalacji odgromowej i elektrycznej:	szt.		
		- mieszkania			28
		- inst. odgromowa			1
		- kl. schodowa			2
6.	Tektoniczna 12 m 11	Wymiana obróbki blacharskiej z hydroizolacją płyty balkonowej		1	
7.	Wymiennikownia	Płukanie przepływowych podgrzewaczy wody typu „JAD” w wymiennikowni	szt.	2	
		Wymiana zaworów termostatycznych Oventrop podpionowych na instalacji c.c. wody	szt.	39	
8.	Nieruchomość	Przełożenie zapadniętej kostki brukowej	m ²	56	

Nieruchomość: Ślichowice II/17 o pow. garaży 729,52 m²

(w skład Nieruchomości wchodzi garaże zlokalizowane pod nr administracyjnym Tektoniczna 31.)

Lp.	Adres budynku	Wyszczególnienie robót do wykonania	jed. miary	Ilość
1.	Tektoniczna 31	Badanie wyłączników przeciwpożarowych	szt.	1
2.		Przełożenie zapadniętej opaski w rejonie garaży nr 13 i 38	m ²	7,2
3.		Przełożenie zapadniętej kostki brukowej w rejonie kraty kan. deszczowej	m ²	9,0

Nieruchomość: Ślichowice II/18 o pow. uż. mieszkań i lokali użyt. 3 736,00 (w skład Nieruchomości wchodzi budynek: Tektoniczna 1 .)

Lp.	Adres budynku	Wyszczególnienie robót do wykonania	jed. miary	Ilość
1.	Nieruchomość	Badanie wyłączników przeciwpożarowych na klatkach schodowych	szt.	12
2.		Płukanie przepływowych podgrzewaczy wody typu „JAD” w wymiennikowni	szt.	2
3.		Wymiana złoża filtrującego ccw.		1
4.		Wymiana uszcz. z membraną TV-01		1
5.		Wymiana elektrody		1
6.		Wykonanie nowych posadzek w piwnicach z płytek gress	m ²	124,00
7.		Wykonanie 2 szt. progów zwalniających z masy asfaltowej (4,5x1) m	m ²	9,0

Nieruchomość: Ślichowice II/19 o pow. uż. mieszkań i lokali użyt. 4.300,90 m² (w skład Nieruchomości wchodzi budynek: Triasowa 4.)

Lp.	Adres budynku	Wyszczególnienie robót do wykonania	jed. miary	Ilość
1.	Triasowa 4	Badanie wyłączników przeciwpożarowych na klatkach schodowych	szt.	7
2.		Płukanie przepływowych podgrzewaczy wody typu „JAD” w wymiennikowni	szt.	2
3.		Wym. membrany z uszczelnieniem		1
4.		Odnowienie powłok malarskich w pomieszczeniu wymiennikowni z jednoczesną reperacją wypraw tynkarskich i malowaniem ślusarki drzwiowej farbami ognioochronnymi		

Nieruchomość: : Ślichowice II/20 o pow. uż. mieszkań i lokali użyt. 3 976,10 m²(w skład Nieruchomości wchodzi budynek: Tektoniczna 35)

Lp.	Adres budynku	Wyszczególnienie robót do wykonania	jed. miary	Ilość
1.	Tektoniczna 35	Badanie wyłączników przeciwpożarowych na klatkach schodowych	szt.	6
2.	Tektoniczna 35 wymiennikownia	Płukanie przepływowych podgrzewaczy wody typu „JAD”	szt.	2
3.	Tektoniczna 35	Likwidacja wystającego w parkingu obrzeża		

Nieruchomość: Ślichowice II/21 o pow. uż. mieszkań i lokali użyt. 5.349,50 m²(w skład Nieruchomości wchodzi budynek: Tektoniczna 33).

Lp.	Adres budynku	Wyszczególnienie robót do wykonania	jed. miary	Ilość
1.	Tektoniczna 33	Badanie wyłączników przeciwpożarowych na klatkach schodowych	szt.	8
2.	Tektoniczna 33 Wymiennikownia	Płukanie przepływowych podgrzewaczy wody typu „JAD”	szt.	2
3.	Tektoniczna 33	Wymiana szklanych balustrad balkonowych oraz mocowania wsporcze z nakładką elastyczną nad wjazdami do garaży od strony zachodniej	szt.	27
4.	Tektoniczna 33	Remont metodą BSO cokołu	m ²	111

Nieruchomość: Ślichowice II/22 o pow. uż. mieszkań : 2.658,01 m² o pow. garaży : 406,29 m² (w skład Nieruchomości wchodzi budynek: Tektoniczna 35A)

Lp.	Adres budynku	Wyszczególnienie robót do wykonania	jed. miary	Ilość
1.	Tektoniczna 35A	Przeгляд systemów detekcji i pomiaru gazów w garażu.		
2.	Tektoniczna 35 A	Badanie wyłączników przeciwpożarowych na klatkach schodowych	szt.	3
3.	Tektoniczna 33 A Wymiennikownia	Płukanie przepływowych podgrzewaczy wody typu „JAD”	szt.	2
4.	Nieruchomość	Roboty remontowe dźwigów		
5.	Tektoniczna 35 A	Wykonanie hydroizolacji płyty balkonowej mieszkań nr 17-22	szt.	1
6.	Tektoniczna 35 A	Remont balkonów w pionie mieszkań nr 2-7-12-17-19 (zakres prac obejmuje: oczyszczenie korodujących elementów, zabezpieczenie farbą podkładową antykorozyjną i nawierzchniową.	szt.	5

Nieruchomość: Ślichowice II/23 o pow. uż. mieszkań i lokali użyt. 2 642,78 m² o pow. garaży :406,29 m² (w skład nieruchomości wchodzi budynek: Tektoniczna 33A)

Lp.	Adres budynku	Wyszczególnienie robót do wykonania	jed. miary	Ilość
1.	Tektoniczna 33A	Przegląd systemów detekcji i pomiaru gazów w garażu		
2.	Tektoniczna 33 A	Badanie wyłączników przeciwpożarowych na klatkach schodowych	szt.	3
3.	Tektoniczna 33 A Wymiennikownia	Płukanie przepływowych podgrzewaczy wody typu „JAD”	szt.	2
4.	Tektoniczna 33 A	Roboty remontowe dźwigów		
5.	Tektoniczna 33 A	Remont balkonów w pionie mieszkań nr 27-28 (zakres prac obejmuje: oczyszczenie korodujących elementów, zabezpieczenie farbą podkładową antykorozyjną i nawierzchniową.	szt.	10